







# Luonto : montagehandleiding - dressoir

Pronto  
wonen

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio  
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /  
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar  
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo



Total Kollis 3 Stuecke  
Total colli 3 pieces  
Numero total des colis:3  
Colli totali 3  
Totaal 3 colli's  
Razem sztuk 3  
Toplam parçalar 3  
Celkem balíčky 3  
Teljes csomag 3  
Celkom balíčky 3  
количество Всего 3  
Total colete 3  
Totalt antal kollin 3  
Ukupno koleta 3  
Bultos Totales 3  
Skupno število paketov 3



**D** Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

**GB** Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

**CZ** Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

**F** Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

**I** Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

**S** Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

**HR** Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

**SLO** Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**NL** Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**PL** Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

**HU** Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

**SK** Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnéj montáže!



**RO** Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

**RUS** Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.

**TU** İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz degiliz.
















**E** Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo



# S E R V I C E K A R T E







# ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO


BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA


A		F1		P	
	<b>x36</b>		<b>x4</b>		<b>x8</b>
B		L2		R	
	8x30 mm.		3.5x16 mm.		<b>x8</b>
C		L3		P1	
	ø16 mm.		4x18 mm.		<b>x2</b>
D		M3		P7	
	<b>x12</b>		6x11 mm.		<b>x4</b>
E1		F2  			<b>x2</b>
	5x50 mm.				

L16		
	3x12 mm.	<b>x10</b>
S10		<b>x5</b>





L2		
	4x16 mm.	<b>x8</b>
N1		<b>x4</b>
O1		<b>x4</b>

M10		R	<b>x3</b>
-----	---	---	-----------








M11		L	<b>x3</b>
-----	---	---	-----------










1












2



# 3




4












5

L3  
4x18 mm. x8







6

<b>B</b>  8x30 mm. <b>x12</b>	<b>M10</b>  <b>x1</b>
<b>C</b>  ø16 mm. <b>x4</b>	<b>M11</b>  <b>x1</b>
<b>R</b>  <b>x4</b>	












7



8





9




10




x3



x6




x6




∅12 mm.

x6




x6










3x12 mm.


x6



x3



11



CLICK!!!

